


Reparation av Panthera X

Genom fortsatt avancerat utvecklingsarbete av Panthera X kan vi nu presentera en lista för olika typer av reparationer av kolfiberchassit.

För de brukare som haft oturen att skada chassit med t.ex. fula repor, brott eller krossskador kan vi nu erbjuda ett mycket fördelaktigt ekonomiskt alternativ till att byta ut hela chassit mot ett nytt.

Metoden innebär att chassit skickas in till Panthera och vi byter ut, reparerar eller lackar om den skadade delen på chassit.



- | | |
|---|-----------------|
| 1) Byte av ryggbåge | art.nr. 9910003 |
| 2) Byte av ryggside | art.nr. 9910004 |
| 3) Byte av ramsida | art.nr. 9910001 |
| 4) Byte av tvärbalk | art.nr. 9910002 |
| 5) Byte av bakaxel | art.nr. 9910005 |
| 6) Ny ytbehandling av chassi eller rygg | art.nr. 9910007 |
| Ny ytbehandling av chassi och rygg | art.nr. 9910008 |
| 7) Reparation av krosskada* | art.nr. 9910006 |

* om möjligt! Se bild 8 för möjliga områden för reparation av krossskador.